


INTERNATIONAL HELMETS STANDARDS NORMES INTERNATIONALES DES CASQUES

ECE 22 - 05 "p" (EUROPE)

The ECE mark consists of a circle surrounding the letter E followed by the distinguishing number of the country which has granted approval.




E1 for Germany, E2 for France, E3 for Italy, E4 for Netherlands, E5 for Sweden, E6 for Belgium, E7 for Hungary, E8 for Czech Republic, E9 for Spain, E10 for Yugoslavia, E11 for UK, E12 for Austria, E13 for Luxembourg, E14 for Switzerland, E15 (- vacant), E16 for Norway, E17 for Finland, E18 for Denmark, E19 for Roumania, E20 for Poland, E21 for Portugal, E22 for the Russian Federation, E23 for Greece, E24 for Ireland, E25 for Croatia, E26 for Slovenia, E27 for Slovakia, E28 for Bielo Russia, E29 for Estonia, E30 (- vacant), E31 for Bosnia and Herzegovina, E32 for Letonia, E34 for Bulgaria, E37 for Turkey, E40 for Macedonia, E43 for Japan, E44 (- vacant), E45 for Australia, E46 for Ukraine, E47 for South Africa, E48 New Zealand.

Below the letter E, the approval number should always begin with 05. Below the approval number is the serial production number. (Label on retention system or comfort interior).



(JAPAN) JIS T 8133 : 2000
(Label affixed inside the helmet).




(USA) SNELL M2005
(Label affixed inside the helmet).

For more details consult the F.I.M. Technical Rulebook 2006

TEN FITTING TESTS FOR HELMETS DIX TESTS D'ADAPTATION POUR LES CASQUES

1. Obtain correct size by measuring the crown of the head
Avoir la bonne grandeur en mesurant le sommet de la tête
2. Check there is no side to side movement
Vérifier qu'il n'y ait pas de déplacement d'un côté à l'autre
3. Tighten strap securely
Serrer solidement la jugulaire
4. With head forward, attempt to pull up back of helmet to ensure helmet cannot be removed this way
Tête en avant, essayer de soulever le casque pour s'assurer qu'il ne peut pas être enlevé de cette façon



5. Check ability to see clearly over shoulder
Vérifier si vous pouvez voir clairement par-dessus l'épaule
6. Make sure nothing impedes your breathing in the helmet and never cover your nose or mouth
S'assurer que rien ne gêne votre respiration dans le casque et ne jamais couvrir le nez ou la bouche
7. Never wind scarf around neck so that air is stopped from entering the helmet. Never wear scarf under the retention strap
Ne jamais enrouler une écharpe autour du cou, car cela empêche l'air d'entrer dans le casque. Ne jamais porter d'écharpe sous la jugulaire
8. Ensure that visor can be opened with one gloved hand
S'assurer que la visière peut être ouverte avec une main gantée
9. Satisfy yourself that the back of your helmet is designed to protect your neck
S'assurer que l'arrière de votre casque a une forme telle qu'il vous protège la nuque
10. Always buy the best you can afford
Toujours acheter le meilleur que vous pouvez vous offrir